

Jogo dos sete erros

Pegadinhas e omissões em anúncios “incríveis”

1 Preços em dólar

Multiplique pela cotação. É provável que a revenda use o dólar do mercado paralelo. Em 1/7/98 cada dólar custava R\$ 1,23. Assim a configuração mais cara sai por R\$ 1401 e a mais barata, R\$ 429.

2 Software

Sem o Windows o micro não funciona, mas a omissão desse item pode indicar que será instalada uma cópia pirata do sistema. Ele poderá estar incompleto ou desatualizado. Pior: com ou sem nota fiscal, uma máquina com sistema pirata é uma máquina ilegal. Some cerca de R\$ 270 para incluir o Windows 98 completo (o upgrade é mais barato, mas não funciona num PC novo sem uma versão anterior). Para o fornecedor o Windows sai bem mais barato do que isso, portanto é mais negócio exigir que ele entregue o sistema legítimo pré-instalado e também em CD-ROM.

3 Memória VRAM

Não há indicação da quantidade de memória para o adaptador gráfico. É preciso consultar o fornecedor quanto a esse item. O ideal é 4 MB, mas 1 MB é passável para quem vai usar um monitor pequeno e não precisa de muita fidelidade nas cores. O termo “onboard” indica que o circuito reside na própria placa-mãe, e não em uma placa separada. Isso não é por si só ruim, mas é indicação certa de que se trata de um adaptador genérico e não um de tecnologia mais atual.

Negócio de Ocasão

MICROS PENTIUM

II 333 MHz	\$ 1.139,00
II 300 MHz	\$ 909,00
II 233 MHz	\$ 669,00
233 MMX	\$ 379,00
200 MMX	\$ 349,00

Com multimídia 24X +\$149,00

Placa-mãe TX II Pro, ISA/PCI, 512 cache, 16Mb, drive 3,5", gab. monitor, fonte 200W, placa de vídeo onboard, placa de som Creative incorp., teclado 105 teclas, mouse 2 botões

MEMÓRIAS

16Mb	\$ 28,00
32Mb	\$ 55,00
64Mb	\$ 125,00

HARD DISKS

3,2 GB	\$ 219,00
4,3 GB	\$ 279,00

4 Memória RAM

16 MB hoje é pouco, muito pouco. É um item invariavelmente sacrificado quando o revendedor quer vender um modelo de custo mais baixo. Adicione mais R\$ 34 para incluir outros 16 MB de RAM.

5 CD-ROM

Esse item não pode mais ser considerado um luxo opcional. Muitos programas não estão mais disponíveis em disquetes. O preço do acionador de CD-ROM está escondido por trás da inscrição “Com multimídia

24X”: US\$ 149, ou R\$ 183 (ver item 1).

Para completar um kit multimídia, resta saber se as caixas acústicas estão incluídas nesse preço, já que o texto diz que o circuito de som já está incorporado.

6 Monitor

Outro item que faz parte de um pacote normal e foi omitido nessa oferta. Adicione cerca de R\$ 300 para incluí-lo.

7 Disco rígido

Cadê o HD? A descrição da configuração básica não inclui um disco rígido. Some no mínimo R\$ 269 para incluir um HD de 3,2 GB deste fornecedor.

Na ponta do lápis

Somando o valor mínimo dos adicionais indispensáveis e convertendo tudo para real, o preço dessas ofertas fica sendo:

II 333 MHz	R\$ 2.458,05
II 300 MHz	R\$ 2.175,15
II 233 MHz	R\$ 1.179,95
233 MMX	R\$ 1.523,25
200 MMX	R\$ 1.486,35

Já não são preços tão excepcionais. Feitas essas contas, resta avaliar a qualidade das peças, a garantia oferecida, a idoneidade do fornecedor e a probabilidade de que você possa encontrá-lo daqui a seis meses ou um ano para honrar a garantia. Na dúvida, procure uma revenda recomendada por amigos. E exija nota fiscal e garantia por escrito.